УТВЕРЖДАЮ:
Директор
И.А. Клименко
_____
«___» _____ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Г.о. Тольятти *14 декабря 2020 г.*

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского»

1.2. Адрес объекта: г.Тольятти, ул.Юбилейная,59

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2253.6 кв.м
- часть здания _____этажей (или на_____этаже), _____кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7744 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 2013 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *не назначена*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)__)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского» (ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445028 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная,74.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,*

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

образование

2.2.Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3.Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): на объекте

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): дети

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): О,С

2.6. Плановая мощность: (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): 371 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) асфальтированный участок дороги

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: городской автобус № 73,13

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300-500 м

3.2.2 время движения (пешком):5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): нет

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)*: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет)* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет):* нет

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	
	в том числе:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-	А

	двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект социальной инфраструктуры ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» условно доступен для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с частичным нарушением зрения.
Собственнику помещений необходимо установить поручни на стенах в коридорах; разместить вывеску в здании с планом здания, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне; нанести разметку на парковке и установить знак ПДД РФ 7.17 «Инвалиды»; установить кнопку вызова в санитарно-гигиенической комнате, а также крючки для одежды и костылей; по возможности установить дополнительные акустические и тактильные средства для незрячих.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нанести разметку на парковке и установить знак ПДД РФ 7.17

		«Инвалиды»
2	Вход (входы) в здание	Установка противоскользящего покрытия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка вывески в здании с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка кнопки вызова персонала Установка крючков для одежды и костылей
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка акустических, звуковых и тактильных средств для слабослышащих и слабовидящих

4.2 Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2023 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нанесение разметки на парковке и установка знака ПДД РФ 7.17 «Инвалиды»
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приобретение мобильного гусеничного подъемника
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка вывесок, табличек в здании, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка кнопки вызова персонала Установка крючков для одежды и костылей
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка акустических, звуковых и тактильных средств для слабослышащих и слабовидящих

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____года – не планируется кап.ремонт

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: : Объект социальной инфраструктуры ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» станет полностью доступен для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с частичным нарушением зрения и слуха.

4.5. Для принятия решения требуется согласование и выполнение работ собственником помещения - АНОО «Православная классическая гимназия».

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов_____ _____;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации - на сайте ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»http://gumcollege.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2л.
2. Входа (входов) в здание на 2л.
3. Путей движения в здании на 1л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 0 л.

Результаты фотофиксации на объекте: на 9 л.

Поэтажные планы на 1 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____

Руководитель рабочей группы:
Должность *И.А. Клименко*

Члены рабочей группы:
Должность *И.В. Усольцева*

Должность *О.В. Джусоева*

В том числе:
Директор ГООИ «Волжане» *А.П. Губина*

Представитель организации, расположенной на объекте: должность *Н.С. Миргородская (АНОО «Православная классическая гимназия)*

Приложение №1
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от 14.12. 2020 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		6		ДП		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть				ДП		
1.3	Лестница (наружная)	есть		2		ДП		
1.4	Пандус (наружный)	есть		1		ДП		
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		7	Отсутствует знак ПДД РФ 7.17 «Инвалиды» на парковке Отсутствует разметка на асфальте на парковке	ДУ	Установка знака ПДД РФ 7.17 «Инвалиды» на парковке Нанесение разметки на асфальте на парковке	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	**№ на фото**	
Территории прилегающей к	Доступна частично		7,9	

зданию (участку)				

Комментарий к заключению: Требуется установка и нанесение необходимых элементов на асфальт на парковке, установка знака ГИБДД «Инвалиды»

Приложение №2
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от 14.12. 2020 г.

I. Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2		ДП		
2.2	Пандус (наружный)	есть отдельный вход с пандусом		1		ДП		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2		ДП		
2.4	Дверь (входная)	есть		2		ДП		
2.5	Тамбур	есть		2		ДП		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	**№ на фото**	
Вход (входы) в здание	Доступны		2,1	

Комментарий к заключению: входы в здание оборудованы – имеется отдельный вход с пандусом

Приложение №3
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от 14.12. 2020 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	нет		5	Отсутствуют в некоторых коридорах поручни	ДУ	Доустановка поручней в коридорах	Текущий ремонт
3.2	Лестница	Есть		3		ВНД		
3.3	Пандус	нет		1		ДУ		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	Отсутствует лестничный гусеничный подъемник	ВНД	Приобретение лестничного гусеничного подъемника	Приобретение за счет бюджетных средств

3.5	Дверь	Есть		2		ДП		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть				ДУ		
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	**№ на фото**	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не полностью доступны в виду отсутствия поручней в некоторых коридорах, лестничных подъемников		1,2,3,5	Доустановить поручни, приобрести лестничный подъемник

Комментарий к заключению: необходимо доустановить в коридорах поручни, приобрести лестничный подъемник

Приложение №4
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от 14.12. 2020 г.

I. Результаты обследования:
4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I

№ п/п	Наименование функционально	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов

	планировочного элемента	Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость Для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		8		ДП		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		8		ДП		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	Не используется данная форма обслуживания			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	Не используется данная форма обслуживания			
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет		-	Не используется данная форма обслуживания			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение №5
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от 14.12. 2020 г.

I. Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

5.1	Туалетная комната	Есть		4	Отсутствует кнопка вызова персонала Отсутствуют крючки для одежды и костылей		Установка кнопки вызова персонала и крючков для одежды и костылей	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет		-	Душевая комната при проектировании здания не предполагалась			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть		10				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	**№ на фото**	
Санитарно – гигиенические помещения	Доступны частично		4	Необходимо установить кнопку вызова персонала и крючки для одежды и костылей

Комментарий к заключению: необходимо установить кнопку вызова персонала и крючки для одежды и костылей

Приложение №6
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от 14.12. 2020 г.

I. Результаты обследования:
6.Системы информации на объекте


№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		2,3	Отсутствует вывеска в здании с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, отсутствует информационное табло с бегущей строкой	ДЧ	Изготовление вывески или стойки в здании с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне Установка табло «Бегущая строка»	
6.2	Акустические средства	нет		нет	Отсутствуют акустические средства в здании (звуковые маячки, шумовые индикаторы, речевые синтезаторы) для незрячих	ВНД	Установка акустических средства в здании (звуковые маячки, шумовые индикаторы, речевые синтезаторы) для незрячих	
6.3	Тактильные средства	нет		нет	Отсутствуют тактильные средства информации, брайлевские доски внутри здания в зоне путей движения	ВНД	Установка тактильных средств информации, брайлевских досок внутри здания в зоне путей движения	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	**№ на фото**	
Системы информации на объекте	ДУ		2,3	Установить акустические, информационные и тактильные средства для слабовидящих и слабослышащих

Комментарий к заключению: на объекте отсутствуют акустические, информационные и тактильные средства для незрячих


1 этаж



Территориальный отдел № 2
09 2009
А.Н. Остромецка.

2 этаж

г. Юрьянки
ул. Юбилейная, 59




1 Пандус (отдельный вход)





2 Главный вход





3 Лестница, входная зона





4 Санузел для инвалидов





5 Коридоры




6.Вход на территорию



7. Парковка



8. Учебная аудитория, актовый зал





9. Территория



10. Гардероб

