

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
И.А. Клименко

«17» июня 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Г.о. Тольятти

17 июня 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского»

1.2. Адрес объекта: г.Тольятти, ул.Юбилейная,59

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2253.6 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7744 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 2013

г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не назначена

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) _____

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского» (ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445028 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная,74.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): О, С

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 371 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) асфальтированный участок дороги

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: городской автобус № 73,13

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300-500 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных

зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект социальной инфраструктуры ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» доступен для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с частичным нарушением зрения.

Собственнику помещений необходимо установить поручни на стенах в коридорах; разместить вывеску в здании с планом здания, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Вход (выходы) в здание	Установка противоскользящего покрытия
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка вывески в здании с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
4	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка акустических, звуковых и тактильных средств для слабослышащих и слабовидящих

4.2 Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2023 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Вход (входы) в здание	Установка противоскользящего покрытия
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приобретение мобильного гусеничного подъемника
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка вывесок, табличек в здании, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
4	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка акустических, звуковых и тактильных средств для слабослышащих и слабовидящих

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года – не планируется кап.ремонт

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: : Объект социальной инфраструктуры ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» станет полностью доступен для всех категорий инвалидов .

4.5. Для принятия решения требуется согласование и выполнение работ собственником помещения - АНОО «Тольяттинская классическая гимназия во имя Всех русских святых».

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации - на сайте ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» <http://gumcollege.ru>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>0</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте: на 9 л.

Позэтажные планы на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____

Руководитель рабочей группы:

Должность

И.А. Клименко

Члены рабочей группы:

Должность

И.В. Усольцева

Должность

О.В. Джусоева

В том числе:

Руководитель ОСИ

Чискина Н.В. 


Представитель организации, расположенной на объекте: должность

И.П. Филатова

(АНОО «Тольяттинская классическая гимназия во имя Всех русских святых»)

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		6	.	ДП		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть				ДП		
1.3	Лестница (наружная)	есть		2		ДП		
1.4	Пандус (наружный)	есть		1		ДП		
1.5	Автостоянка и парковка	есть		7		ДП		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории прилегающей к зданию (участку)	Доступна		7,9	

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2		ДП		
2.2	Пандус (наружный)	есть		1		ДП		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2		ДП		
2.4	Дверь (входная)	есть		2		ДП		
2.5	Тамбур	есть		2		ДП		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	Доступны		2,1	

Комментарий к заключению: входы в здание оборудованы – имеется отдельный вход с пандусом

Приложение №3
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от 25.11.2025 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/Нет	№ на плане	№ на фото			Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	нет		5	Отсутствуют в некоторых коридорах поручни	ДУ	Доустановка поручней в коридорах	Текущий ремонт
3.2	Лестница	Есть		3		ВНД		
3.3	Пандус	нет		1		ДУ		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	Отсутствует лестничный гусеничный подъемник	ВНД	Приобретение лестничного гусеничного подъемника	Приобретение
3.5	Дверь	Есть		2		ДП		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть				ДУ		

4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		8			ДП		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		8			ДП		
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	нет		-		Не используется данная форма обслуживания			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-		Не используется данная форма обслуживания			
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет		-		Не используется данная форма обслуживания			
	ОБЩИЕ требования к зоне								

Приложение №5
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от 25.11.2024 г.

И. Результаты обследования: 5.Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/Нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Душевая/ванная комната	Нет		-	Душевая комната при проектировании здания не предполагалась			

5.2	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	10				
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно – гигиенические помещения	Доступны		4	


I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		2,3	Отсутствует вывеска в здании с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, отсутствует информационное табло с бегущей строкой	ДЧ	Изготовление вывески или стойки в здании с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне Установка табло «Бегущая строка»	
6.2	Акустические средства	нет		нет	Отсутствуют акустические средства в здании (звуковые маячки, шумовые индикаторы, речевые синтезаторы) для незрячих	ВНД	Установка акустических средств в здании (звуковые маячки, шумовые индикаторы, речевые синтезаторы) для незрячих	
6.3	Тактильные средства	нет		нет	Отсутствуют тактильные средства информации, брайлевские доски внутри здания в зоне путей движения	ВНД	Установка тактильных средств информации, брайлевских досок внутри здания в зоне путей движения	
	ОБЩИЕ требования к зоне							


II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДУ		2,3	Установить акустические, информационные и тактильные средства для слабовидящих и слабослышащих



Комментарий к заключению: на объекте отсутствуют акустические, информационные и тактильные средства для незрячих




г. Челябинск
ул. Юбилейная, 59





1 Пандус (отдельный вход)




2 Главный вход




3 Лестница, входная зона



4 Санузел для инвалидов



5 Коридоры



6. Вход на территорию




7. Парковка



8. Учебная аудитория, актовый зал



9. Территория



10. Гардероб

